



Bañera No Hidro

La bañera Flex Center es ideal para que dos personas compartan el baño confortablemente.

FLEX CENTER

**Rectangular No Hidro
180x100. Faldón negro "L"
izquierda**

REF: 65571

La bañera FLEX CENTER, por sus amplias dimensiones y sus dos reposacabezas, está pensada para compartir un baño relajante.

Incluye dos reposacabezas. Precio indicado incluye faldón negro metalizado lateral y frontal.

PVP: 2.140,0 €

REF. 65571

COLORES / ACABADOS

01
Blanco

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
65571	Bañera con bastidor, desagüe y 2 reposacabezas.	180 x 100 cm	2.140,0 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Flex Center con bastidor, desagüe y 2 reposacabezas. Con faldón negro especial tipo "L" (Frontal + lateral). Mano izquierda.

Información de utilidad

Las bañeras Gala pueden adquirirse con o sin faldón, favoreciendo la versatilidad a la hora de instalarlas. La ubicación del hidromasaje evita problemas a la hora de colocar la mampara. El bastidor es autoportante, lo que facilita su instalación con la mínima obra posible. Gala dispone de líquido desinfectante para las bañeras de hidromasaje con desinfección automática.

Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El período de garantía para material acrílico es de 3 años.

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

La limpieza de la bañera debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón. Es conveniente secarla posteriormente para evitar la formación de placas calcáreas. No deben utilizarse elementos que puedan dañar la superficie de la bañera, productos abrasivos o disolventes. Recomendamos tener cierto cuidado con determinados detergentes y limpiadores que por su alta concentración no son recomendables en la limpieza de la bañera.

COMPLEMENTOS




SUGERENCIAS



AMBIENTE











DIBUJOS TÉCNICOS





DESCARGAS

2D

-  132.41 KB  Rectangular No Hidro 180x100. Faldón negro "L" izquierda - Técnico (.AI)
-  342.97 KB  Rectangular No Hidro 180x100. Faldón negro "L" izquierda - Técnico (.DWG)
-  2.64 MB  Rectangular No Hidro 180x100. Faldón negro "L" izquierda - Técnico (.DXF)
-  134.26 KB  Rectangular No Hidro 180x100. Faldón negro "L" izquierda - Técnico (.PDF)

3D

-  1.2 MB  Rectangular No Hidro 180x100. Faldón negro "L" izquierda - 3D (.DWG)

bimobject

-  ArchiCAD 
-  Revit 